

# Aménagement de l'aval d'une buse sur le ruisseau du traou ar voaz

## Buse 1

Lieux-dits : Troau ar voaz / Kerhuet

Commune du Vieux marché

### Objectif

Aménager l'aval de la buse à l'aide de blocs rocheux et de seuils pour amener la lame d'eau au niveau du bas de la buse et permettre le franchissement de l'obstacle par les truites. Deux seuils seront nécessaires pour rattraper la pente du ruisseau.



Aménagement de l'aval d'une seconde buse  
sur le ruisseau du traou ar voaz

Buse 2

Lieux-dits : Troau ar voaz

Commune du Vieux marché

Objectif

Dévier le cours d'eau sur son ancien lit pour repasser par un petit pont dont les piles sont à reprendre. Défaire le lavoir pour diriger le cours d'eau



# Remplacement de la buse de Park an Itron Route de Plouaret

Lieu-dit : Park an Itron

Commune du Vieux Marché

## Objectif

## **Buses sous route**

Remplacer les 2 buses par un pont cadre sur une route communale goudronnée et aménager des seuils pour rattraper progressivement le niveau du pont cadre



## Les 3 Buses de Kerdouca à Tonquédec

Et une supplémentaire en amont si besoin

Lieu-dit : Kerdouca

Commune de Tonquédec

**Buses sous une route**

Objectif

**Remplacer les 3 buses par un pont cadre**



## Buses de Keryas

Lieu-dit : Keryas

Commune de Louargat

### **Buses sous une route**

#### Objectif

Double buse (0.8 et 1m) et chute en aval à remplacer par un pont cadre (1m)



## Buses sur le chemin du château de Tonquédec

Lieu-dit : Lestang

Commune de Tonquédec

Buses sous chemin

### Objectif

Remplacer les 2 buses mal positionnées par un buse plus grande



## Digue du moulin du Rest

Lieu-dit : Moulin du Rest

Commune de Louargat

### Objectif

**Suppression de la buse et élargissement de la brèche de la digue**

Buse cassée, Chute d'1m, Fort dénivelé entre l'amont et l'aval, ancien étang en amont, berges très surcreusées.



## Buse du moulin du Rest

Lieu-dit : Moulin du Rest

Commune de Louargat

### **Buses sous chemin empierré**

#### Objectif

Mais mettre un pont cadre à l'entrée de la cour du moulin à la place des 3 buses mal positionnées et trop petites.



## Buse : ruisseau du Fault

Lieu-dit : crech roz

Communes de Louargat et Gurunhuel

### **Buse sous route**

Objectif : Remplacement des buses par un pont cadre et aménagement de seuils.

